

Вид на половинки каркаса  
со стороны выводов.

Направление намотки  
показано стрелками.

Порядок намотки:

1-ый каркас: 5-6, 7-8, 9-10

2-ой каркас: 1-2, 11-12, 3-4

Обмотку 11-12 вывести  
проводом намотки

